

20L容器の天蓋のはずし方

ご使用いただきまして、ありがとうございました。
以下の手順に従って天蓋を取り外してください。

使い終わった空の容器は50個以上で無料で回収いたします。
回収後は、リサイクルされます。



①写真で示す部分をカッター等で縦に切ります。



②切込みを入れた部分を持ち、引っ張りながら一周切り離してください。
(刃物は必要ありません。)



③約15cm残ったところで、止まります。



④残った部分を上に引き上げます。
(少し力が必要です。)



⑤空容器は積み重ねて保管し、50個以上溜まりましたら以下へご連絡ください。

* 専用の申込用紙がありますので、お問合せください。
TEL 045-784-7245 FAX 045-788-1524 パレス化学株
メール fgs@palacechemical.co.jp